

【正誤表】

書 名：理工学講座 加工の力学入門

版 数：第1版 6~9刷

| ページ | 箇所 | 誤 | 正 |
|-----|-----------------|---|---|
| 126 | 式(3.137) 2行目 | $\sigma_s = \frac{(F_H \cos \phi + F_V \cos \phi) \sin \phi}{bt_1}$ | $\sigma_s = \frac{(F_H \sin \phi + F_V \cos \phi) \sin \phi}{bt_1}$ |