《正誤表》

書名 : 工業材料入門

版数 : 第1版1刷(2009年4月10日)

ページ	場所	誤					Œ			
vii	表 6 No.11 の欄	kappa		カッパ			-	kappa	カッパラムダ	
		mu		ミュー			mu		ミュー	
	表 3. 27	【誤】 表3.27 硫黄および硫黄複合快削銅鋼材の特徴								
79		/3 slori	種類の		主要成分[%					
		分類	記 号	С	Mn	P		S	Pb	
		硫 黄 S 快削鋼 S	SUM11 SUM22 SUM31 SUM43	$0.08 \sim 0.13$ ≤ 0.13 $0.14 \sim 0.2$ $0.48 \sim 0.48$	$0.3 \sim 0.6$ $0.7 \sim 1.0$ $1.0 \sim 1.3$ $1.35 \sim 1.65$	≤0.04 0.07~0.12 ≤0.04 ≤0.04		0.08~0.13 0.24~0.33 0.08~0.13 0.24~0.33		
		硫黄複合 S 快削鋼 S	SUM22 L SUM23 L SUM24 L SUM31 L	≤ 0.13 ≤ 0.09 ≤ 0.15 $0.14 \sim 0.2$	$0.7 \sim 1.0$ $0.75 \sim 1.05$ $0.85 \sim 1.15$ $1.0 \sim 1.3$	0.07~0.12 0.04~0.09 0.04~0.09 ≤0.04		0.24~0.33 0.26~0.35 0.26~0.35 0.08~0.13	0.1~0.35 0.1~0.35 0.1~0.35 0.1~0.35	
		【正】(表 3.27 の内容を下記の内容と差し替え) 表 3.27 硫黄および硫黄複合快削鋼鋼材の特徴								
		分類		組成・組織			特徴			用途
		(鉛快削鋼) 性の低). 1~0. 35%添 下防止にさら 素地に微細に	引張強	切削性は,通常の低炭素鋼の約2倍 引張強さは約350~500MPa じん性が高くない			自動車のミッションギ ア,クランクシャフト, ボルトやナット,一般	
		航黄復合 快削鋼 0.35		央削鋼に,Pbを約0.1~ 5%添加 そが素地に微細に分散		切削性	Pbが一種の潤滑剤の役目を 切削性が良好 じん性の低下は少ない		目を果たす	のシャフト類,精密部品など機械部品用など (重要部品を除く)
49	下から 14 行目 〈式(2.40)〉	安全係数(SF)=最大負荷応用(限界応力) 許容応力					安全係数(SF)=最大負荷応力(限界応力) 許容応力			

一以上一